

防災会からのお知らせ

シリーズ 我が家で出来る防災訓練 第2回

全国で「セイコーシェーバー用充電器」が原因となる火災が連続して発生しています。電気シェーバーを充電中に充電器の一部から発煙・発火するもので、付近に可燃物がある場合、火災に至る危険があります。販売元であるセイコーエスヤード（株）では、この充電器について、平成12年6月にリコールの手続きを行い、新聞・雑誌等に社告を掲載するなど製品の回収に努めていますが回収対象約13万3千台のうち、いまだ約2万台が未回収となっています。

この充電器の発煙・発火事故は、同社によれば、火災に至らなかったものを含めて、平成14年8月22日現在、全国で380件、今後も発生する可能性があります。発煙・発火の発見が遅れた場合は大きな事故につながる危険性がありますので、今使用されている電気シェーバーをもう一度確認する必要があります。

発煙・発火危険性のある充電器（充電器の底面でご確認ください）

充電器番号	製造番号
「ES1910」用充電器RC01	9D、01
「ES1815」用充電器RC01	02、03
「ES1810」用充電器RC01	04
「ES1395」用充電器RC41	01、02、03、04



【連絡先】 / セイコーエスヤード（株）

フリーダイヤル 0120-120-643

各家庭で一度確認してみてください。