



# 防災会からのお知らせ

## シリーズ 我が家で出来る防災訓練 第1回

### ここが危ない電気製品の落とし穴

平成14年4月東京都内の共同住宅において、電気ポットからはずした電源コード部分(マグネット部分)に金属性のクリップが付いていたことに気付かず、ポットに繋いだためショートし、火災が発生しました。

マグネットを使用して電気器具(電気ポット等)に電気を供給するタイプのものは、本体との着脱が容易で皆様のご家庭やオフィスなどでも一般的に普及しています。ポットに水を入れる際など、本体からマグネット部分をはずしてから使用する時は、周りにクリップなどの金属片等がないか、マグネット部分に付着していないか十分注意して使用してください。



コードのマグネット部分



電気ポットのマグネット部分

### 何気なく使っているけど**電気コード**の火災もあるので

家具などでコードを踏んでいたり、たばねていたためコードが発熱して火災になったり、コンセントの周りにゴミがたまったり、ペットがコードをかじってしまいショートして火災になることもあるのです。

**家庭で出来る防災訓練、家族みんなで話し合ってみましょう！**